

ARM<->i386間で通信するとdouble型のデータが化ける

2012/08/10 11:57 - n-ando

ステータス:	終了	開始日:	2012/08/10
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			

説明  
ARM<->i386間で通信するとdouble型のデータが化ける

ARM側 SeqOutComp

```

-: 131.345 131.12 131 131 131[ ]
0: 1301.35 1301.12 1301 1301 31[ ]
1: 1302.35 1302.12 1302 1302 32[ ]
2: 1303.35 1303.12 1303 1303 33[!]
3: 1304.35 1304.12 1304 1304 34["]
4: 1305.35 1305.12 1305 1305 35[#]
5: 1306.35 1306.12 1306 1306 36[$]
6: 1307.35 1307.12 1307 1307 37[%]
7: 1308.35 1308.12 1308 1308 38[&]
8: 1309.35 1309.12 1309 1309 39[']
9: 1310.35 1310.12 1310 1310 40[(]
    
```

i386側 SeqInComp

	Double	Float	Long	Short	Octet
	Basic type				
	9.45875e-013	131.12	131	131	131[ ]
	Sequence type				
0:	1.99916e+037	1301.12	1301	1301	31[ ]
1:	1.99916e+037	1302.12	1302	1302	32[ ]
2:	1.99916e+037	1303.12	1303	1303	33[!]
3:	1.99916e+037	1304.12	1304	1304	34["]
4:	1.99916e+037	1305.12	1305	1305	35[#]
5:	1.99916e+037	1306.12	1306	1306	36[\$]
6:	1.99916e+037	1307.12	1307	1307	37[%]
7:	1.99916e+037	1308.12	1308	1308	38[&]
8:	1.99916e+037	1309.12	1309	1309	39[']
9:	1.99916e+037	1310.12	1310	1310	40[(]

逆向きについても調査。やはりdoubleがおかしい

i386側 SeqOutComp

```

-: 24.345 24.12 24 24 24[ ]
0: 231.345 231.12 231 231 231[ ]
1: 232.345 232.12 232 232 232[ ]
2: 233.345 233.12 233 233 233[ ]
3: 234.345 234.12 234 234 234[ ]
4: 235.345 235.12 235 235 235[ ]
5: 236.345 236.12 236 236 236[ ]
    
```

```
6: 237.345 237.12 237 237 237[ ]
7: 238.345 238.12 238 238 238[ ]
8: 239.345 239.12 239 239 239[ ]
9: 240.345 240.12 240 240 240[ ]
```

## ARM側 SeqInComp

	Double	Float	Long	Short	Octet
			Basic type		
	-8.67922e+209	24.12	24	24	24[ ]
			Sequence type		
0:	9.45875e-13	231.12	231	231	231[ ]
1:	9.45875e-13	232.12	232	232	232[ ]
2:	9.45875e-13	233.12	233	233	233[ ]
3:	9.45875e-13	234.12	234	234	234[ ]
4:	9.45875e-13	235.12	235	235	235[ ]
5:	9.45875e-13	236.12	236	236	236[ ]
6:	9.45875e-13	237.12	237	237	237[ ]
7:	9.45875e-13	238.12	238	238	238[ ]
8:	9.45875e-13	239.12	239	239	239[ ]
9:	9.45875e-13	240.12	240	240	240[ ]

- なお、ARM同士の通信ではデータ化けは発生しない。
- ARM (C++) -> i386 (Python) の通信でもdoubleが化けているため、ARM版のomniORBが原因の可能性大。

## 履歴

#1 - 2012/08/10 12:08 - n-ando

- omniORB-4.1.2を新たにコンパイルしなおして、既存のライブラリと入れ替え->x

## omniORB-4.1.2のコンパイル

```
./configure --prefix=$PREFIX /
CXX=/usr/bin/arm-linux-gnueabi-g++ /
CC=/usr/bin/arm-linux-gnueabi-gcc /
CXXFLAGS=-s /
CFLAGS=-s /
--build=i386-linux-gnu /
--host=arm-linux-gnueabi /
--target=arm-linux-gnu /
--with-omniorb=/usr/arm-linux-gnueabi /
--with-includes=-l/usr/arm-linux-gnueabi/include
```

さらに、

```
make clean
make CC=gcc -C src/tool/omniidl/cxx/cccp
make CXX=g++ -C src/tool/omniidl/cxx
make CC=gcc-3.4 -C src/tool/omkdepend
make
```

とした。

#2 - 2012/08/10 15:33 - n-ando

CORBA::Double型のマーシャリング・アンマーシャリングは omniORB4/cdrStream.h にてinlineで定義されている。

```
friend inline void operator>>= (_CORBA_Double a, cdrStream& s) {
    struct LongArray2 { _CORBA_ULong l[2]; };
    convertFromFloat(_CORBA_Double, LongArray2);
    if (s.pd_marshal_byte_swap) {
        LongArray2 m;
        m.l[0] = Swap32(l.l[1]);
        m.l[1] = Swap32(l.l[0]);
    }
}
```

```

        l = m;
    }
#ifdef OMNI_MIXED_ENDIAN_DOUBLE
    {
        _CORBA_ULong v = l.[0];
        l.[0] = l.[1];
        l.[1] = v;
    }
#endif
    CdrMarshal(s,LongArray2,omni::ALIGN_8,l);
}

```

ここで、OMNI\_MIXED\_ENDIAN\_DOUBLEが定義されていると挙動が変わる。  
OMNI\_MIXED\_ENDIAN\_DOUBLE はCORBA\_sysdep.hにて定義されている。

```

#if defined(__arm__)
#   if defined(__armv5teb__)
#       define NO_OMNI_MIXED_ENDIAN_DOUBLE
#   else
#       define OMNI_MIXED_ENDIAN_DOUBLE
#   endif
#endif

```

ここで、  
<http://marc.info/?l=omniorb-list&m=130929162028726&w=4>  
のような話があり、\_\_VFP\_FP\_\_ が宣言されている場合 NO\_OMNI\_MIXED\_ENDIAN\_DOUBLE が定義されるべきであるらしい。

そこで、

```

#if defined(__arm__)
#   if defined(__armv5teb__) || defined(__VFP_FP__)
#       define NO_OMNI_MIXED_ENDIAN_DOUBLE
#   else
#       define OMNI_MIXED_ENDIAN_DOUBLE
#   endif
#endif

```

のようにする。

Doubleのoperator>>=などはインライン関数なため、OpenRTMのコンパイル時、RTCのコンパイル時に効いてくる。  
したがって、omniORBをコンパイルしなおしてもあまり意味がなかったようだ。

#3 - 2012/08/10 16:50 - n-ando

## 修正手順

修正手順は以下の通り

1. CORBA\_sysdep.h の修正
2. OpenRTMの再コンパイル
3. コンポーネントの再コンパイル

## CORBA\_sysdep.hの修正

/usr/arm-linux-\*/include/omniORB4/CORBA\_sysdep.h 内の #if defined(arm) 付近を以下のように修正する。

```

#if defined(__arm__)
#   if defined(__armv5teb__) || defined(__VFP_FP__)
#       define NO_OMNI_MIXED_ENDIAN_DOUBLE
#   else
#       define OMNI_MIXED_ENDIAN_DOUBLE
#   endif
#endif

```

#if defined(armv5teb) のみになっている部分を # if defined(armv5teb) || defined(VFP\_FP) のように修正。

## OpenRTMの再コンパイル

OpenRTMを再度コンパイルする。すでに同一環境でconfigure済みなら、configureは必要ないが、コンパイルした環境がすでにない場合は、

```

./configure --prefix=/usr/arm-linux-gnueabi /
CXX=/usr/bin/arm-linux-gnueabi-g++ /

```

```
CC=/usr/bin/arm-linux-gnueabi-gcc /
CXXFLAGS=-s /
CFLAGS=-s /
--build=i386-linux-gnu /
--host=arm-linux-gnueabi /
--target=arm-linux-gnu /
--with-omniorb=/usr/arm-linux-gnueabi /
--with-includes=/usr/arm-linux-gnueabi/include
```

arm-linux-gnueabi の部分は arm-linux-gnu 等の場合もあるので、環境に応じて読みかえること。

その後

```
$ make install
```

として、環境にOpenRTMをインストールしなおす。

## コンポーネントの再コンパイル

コンポーネントがOpenRTMの標準データ型のみ使用している場合はコンポーネントの再コンパイルはおそらく不要。独自IDLや独自データ型を使用している場合は、再度コンパイルする必要がある。

#4 - 2012/08/10 17:09 - n-ando

### 参考

ちなみに、この変更はomniORB-4.1.6以降には適用されている。4.1.6を使用してOpenRTMをコンパイルすれば問題ない。したがって、これの変更が必要なのはomniORB-4.1.5以前である。

omniORBをコンパイルするためのスクリプトを添付する。

#5 - 2012/08/10 17:14 - n-ando

- ファイル `omniorb_crosbuild.sh` を追加

#6 - 2012/08/10 17:14 - n-ando

- ステータスを *新規* から *解決* に変更

- 進捗率を 0 から 100 に変更

以上をもって解決とする。

#7 - 2013/04/15 17:45 - n-ando

- ステータスを *解決* から *終了* に変更

### ファイル

---

omniorb_crosbuild.sh	2.11 KB	2012/08/10	n-ando
----------------------	---------	------------	--------