RTC Builder - 機能 #4638

データポートで独自型を使っている場合の対応作業

2018/12/14 16:40 - ga

ステータス:	解決	**開始日:**	2018/12/15
優先度:	通常	**期日:**	
担当者:	ga	**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:			

説明

現在、独自データポートの型を定義したIDLを利用する場合、そのIDLファイルがインクルードしているIDLファイルについては特に何も行っていないが、これをインクルードしているファイルまでソースツリーにコピーするように変更すること。

履歴

#1 - 2018/12/14 16:44 - ga

- ステータス を 新規 から 解決 に変更

- 担当者 を ga にセット

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

修正させて頂きました r970