OpenRTM-aist (C++) - バグ #717

OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 gen.shによるソースコード生成の不具合

2009/06/18 18:35 - 匿名ユーザー

ステータス:	終了	**開始日:**	2009/06/18
優先度:	通常	**期日:**	
担当者:		**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:			

説明

gen.shでソースコードを生成した場合、registrationブロックがコンストラクタ内に作成される。
registerPort()がコンストラクタ内にあると、rtc.confで定義されたconfig_fileの内容がpropertiesに
反映されない不具合が発生する。

●原因
rtc_template（cxx_gen.py）で、コンストラクタにregistrationブロックを生成する記述になっている。

●対処
rtc_template（cxx_gen.py）で、コンストラクタからonInitialize()にregistrationブロックを移動した。

●動作確認
・変更したrtc_templateでコード生成を行い、onInitialize()内にregisterPort()が作成されることを確認した。
・exsampleのSimpleIOとSimpleServiceについて、正しく動作することを確認した。

履歴

#1 - 2009/06/23 17:21 - 匿名ユーザー

- 担当者 を 匿名ユーザー にセット

#2 - 2009/06/24 16:06 - 匿名ユーザー

- ステータス を 新規 から 終了 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

examples内の各ファイルを修正し、ファイルコミットを行った。
リビジョンは1402である。